

平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震 岩手県宮古市中心部、 田老地区の被害(速報)

写真提供:元田 良孝、宇佐美 誠史(岩手県立大学総合政策学部)
文:土木学会事務局



宮古市中央通り新町付近

東北地方太平洋沖地震について、ここでは岩手県宮古市中心部と、田老地区(田老町)地区の被害状況をお伝えする。

今回の地震の最新情報は、土木学会東日本大震災特別委員会情報共有サイト(<http://committees.jisce.or.jp/2011quake/>)に土木学会が派遣する公式・非公式の調査団委員会調査グループが公開する情報がアップされているので、確認いただきたい(4月13日現在試行運用中)。

すでに公開済みのJSCIE(東日本大震災特設サイト(<http://jisce.jp/eq/>))と併せて活用いただきたい。



橋梁の被災(田老地区みなと橋)



閉伊川に架かる鉄道橋の被災 (JR山田線)



警察官による交通整理 (宮古市国道45号)



照明柱の被災 (宮古市役所付近国道45号)



津波痕跡 (田老地区長内川右岸側) 2階天井まで水没したと思われる



被災状況 (田老地区長内川右岸側)



防潮扉・防潮堤の被災 (田老地区)