

1. 潤沼川の被災状況について

出水期を前に仮堤防の復旧（直轄区間）



天端の亀裂と護岸の滑り出し



天端の沈下と亀裂



張りブロックの沈下



護岸の亀裂



亀裂箇所の掘削と仮盛り土



2. 文化財の被害状況

水戸東照宮の敷地崖崩れ



偕楽園南側崖上部亀裂



偕楽園崖上部亀裂



流動化により傾いた案内標識



跨線エレベーター周辺の沈下



園路橋前後の沈下



3. 県内橋梁の被災状況

<p>水戸勝田那珂湊線・国田橋（水戸市下国井町^{しもくにい}）</p> 	<p>国田橋桁ジャッキアップ後に沓の復旧</p> 
<p>国田橋橋脚クラック</p> 	<p>国田橋伸縮継ぎ手の段差発生</p> 
<p>国道349号万代橋北側（水戸市青柳町^{よろずよ}）</p> 	<p>水戸神栖線・梅戸橋（水戸市常磐線跨線橋^{うめど}）</p> 

国道355号・稲荷大橋（笠間市内）



日立笠間線・機初橋（常陸太田市）



国道118号・静跨線橋（那珂市）



潮来佐原線・潮来大橋（歩道部段差）



国道245号・湊大橋橋脚損傷



国道354号・鹿行大橋落橋（鉾田市）



4. 潮来市・ひので地区



5. その他主要施設の被害

下妻市・県西流域下水道事務所（玄関沈下）



同左・駐車場



鹿島港近辺（鹿嶋市）



同左



水戸市民会館周囲タイル浮き上がり



水戸駅南地区・電柱傾斜



水戸駅南地区



水戸駅南地区



那珂川・国道6号水戸大橋下流右岸 (若宮地区)



同左堤体亀裂発生 (直轄区間)



常磐道・那珂 I C 付近本線崩壊箇所 (那珂市)



同左・仮排水パイプ



水戸市^{ひがしおおの}東大野・新川護岸



水戸市^{やなかわ}柳河町・前田川護岸



小泉水戸線・水戸市^{しもおおの}下大野町



水戸勝田那珂湊線・^{わたり}渡里付近



水戸神栖線・水戸市^{せんぼこ}千波湖付近



同左・^{たずなきばし}田鶴鳴橋付近



水戸^{もてぎ}茂木線・水戸市^{たの}田野町



大洗友部線（茨城町^{ついで}越安）



大洗友部線・高橋（茨城町^{おくのや}奥野谷）



水戸神栖線・常磐^{とぎわ}陸橋下



長沢水戸線・水戸市上国井町（浮き上がり）



潤沼前川護岸沈下

